

現地組立型単心SCコネクタ 光ファイバコード型クイックSC

ETK1223153H

取扱説明書

⚠ 安全にお使い頂くために

本製品は安全性を充分に考慮して設計しています。しかし、間違った使い方をすると、事故や製品の故障につながる恐れがあります。事故を防ぎ、安全にお使い頂くために次のことを必ずお守りください。

★光ファイバおよび光ファイバ屑は小さく、先端が鋭利です。指に刺す、目に入る、と怪我をする恐れがありますので、取り扱いには十分注意してください。
作業中は **安全メガネを着用** してください。


★コネクタ端面や光ファイバ端面を **のぞき込まない** ください。強い通信光が出ている場合があり、目を傷つける恐れがあります。通信光は目には見えませんので十分注意してください。

★高所での作業の際には、組立工具を落とさぬ様にご注意ください。(リストストラップ等をご使用ください)

⚠ 必ずお読みください

- ①組立方法を誤ると本来の性能が得られない場合があります。
本説明書をよくお読みになってからご使用ください。
- ②本製品はチリ・ホコリが大敵です。コネクタはご使用の**直前に開封する**様お願いいたします。
- ③本製品は切断面により特性が大きく変わります。良好な切断特性を有するカッタを使用ください。
- ④コネクタへの**ファイバ挿入はゆっくり**と行ってください。
乱雑に挿入した場合、ファイバが破損して工事不良につながる可能性があります。折れたファイバが飛散する恐れもあります。
- ⑤異物の混入による光損失増を防ぐため、ダストキャップはコネクタを**接続するまで外さない**でください。
- ⑥コネクタ内部には適量の屈折率整合剤を充填しております。
コネクタへの**ファイバ挿入を2回以上行わない**でください。

構成品



本コネクタの組立には、上記構成品の他に工具が必要となります。予めご準備下さい。

必須工具



おすすめ組立工具




(住友推奨可視光源使用)

[お問い合わせ先] 住友電気工業株式会社 光機器事業部


TEL (045) 853-7225

FAX (045) 851-1286


【1】コネクタ準備




【2】コネクタを治具にセット



【3】ホルダの準備




【4】光コードに部品を通して（番号順に挿入する）





ホルダ使用前に、前、中、後蓋を開けて、ガイド後端がホルダ本体から出てないことを確認する。出ている場合はガイド後端を押し込む


【5】シースの除去




ゲージガイドは上下に取り付け可能です。上下切り替えることでセット方向が利き手に応じて左右に切り替わります



【6】ケブラを引っ張る




【7】心線被覆除去位置にマーキングを施す




【8】シースを縦裂きする



コード外径により
セット位置が異なります



【9】心線被覆の除去







2~3回に分け、最後の1回が心線のマーキング位置となるように被覆を除去する

【10】ファイバの清掃

【11】スクリーニング

【12】ホルダに心線セット

ファイバをホルダの溝に入れ、セットする




【13】ファイバカット



※当社製FC-8R-MC使用の場合

【14】カット長の確認



※寸法が合ってない場合は [5] 項からやり直す

【15】ファイバ挿入①



【16】ファイバ挿入②



【17】ファイバ挿入③



【18】ファイバ挿入④




【19】ファイバのたわみを確認する




【20】クサビを取り外す



【21】コネクタを取り出す



【22】可視光によるチェック



接続不良の場合

右の方法でファイバを再押し込みすることにより、接続面が適切に接触し改善する場合があります

【1】再度コネクタにクサビを取り付ける




クサビとコネクタ間に隙間がなきこと

【2】挿入されたファイバを押し込み、再度たわみを作る




コネクタ先端から80 +/-10 mmの位置でファイバを保持

【3】たわみを保持したままクサビを外す




★重要：作業中はファイバがコネクタから抜けないように保持すること


【20】ケブラを2分割する



【21】ケ布拉をコネクタに添わせるように抑える





【22】保護チューブの後端をゆっくり押し込みシースストップと保護チューブをコネクタに引き寄せる



★必ず保護チューブの後端を押し込むこと
※強い抵抗がある場合は、シースが2又になっていることを確認し、[20]からやり直してください

シース際の位置確認




※シース際が長すぎる場合は切削ください


※シース際が短すぎる場合は廃却し最初からやり直してください

★シースは固定されません



【23】シースストップをコネクタ後端に嵌め込む



【24】ケブラストップをコネクタに引き寄せる





【25】ケブラストップを接続する



【26】心線のたわみを確認

保護チューブを10mm程度引いて「心線のたわみ」を確認する



※確認良好後は、保護チューブを再度ケブラストップに寄せる
(必ず保護チューブ後端を押し込んで実施のこと [22]参照)

<NGの場合>
ケブラストップを外して
[20]項からやり直してください

【27】ブーツ取り付け 【28】ケ布拉除去 (より美観をよくするコツ)

ケ布拉を引っ張りながら精密ニッパで根元を切断する

