

2025年6月6日 住友電気工業株式会社

# 大阪製作所における火災事故の対応状況および再稼働について

2025 年 5 月 20 日 (火)、当社大阪製作所 鋳造圧延工場 (大阪府大阪市此花区) において 発生した火災事故につきましては、近隣の皆様、関係当局の皆様、お客様をはじめ関係者の 皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。

本火災発生以降、当社は関係当局の指導を仰ぎながら、原因究明と再発防止に取り組んでまいりました。改めて、事故の状況、発生原因、再発防止策をご報告するとともに、併せて6月6日(金)より当該工場を再稼働いたしましたことをお知らせいたします。

当社といたしましては、再発防止策を徹底するとともに、全社的に類似するリスクの洗い出し、改善を図ることにより、「安全第一・災害ゼロの職場づくり」に向け、災害防止の強化に努めてまいります。

### 1. 発生日時

2025年5月20日(火)午後5時頃 (5月21日(水)午前5時30分に鎮火を確認)

## 2. 発生場所

大阪製作所 導電製品事業部 鋳造圧延工場 (大阪市此花区島屋 1-1-3)

### 3. 牛産品目

銅線素材(ワイヤーロッド)

## 4. 人的被害

なし

# 5. 物的被害

排気ダクト出口周辺の建屋天井および外壁の焼損。 (生産設備に対する直接的な損害は発生しておりません。)

### 6. 発生原因

消防による実況見分、社内調査により、鋳造機から屋外への排気ダクト出口周辺に 堆積した、酸化銅、酸化鉄、カーボン等の微粉末の堆積物が高温となるなどの原因 で出火し、ダクト出口周辺の建屋天井、外壁の焼損に至ったものと推定しています。

## 7. 再発防止策

ダクト内の高温化を防ぐとともに、可燃物の堆積を防止する排気ダクトを新たに 設計し、設置しました。なお、新たなダクトの設置にあたっては、消防に届け出た 上で、消防による現地確認を完了しています。

SUMITOMO ELECTRIC GROUP



今後とも安全対策を最優先に、事業活動を進めてまいります。 引き続き、皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

## <参考情報>

・5月21日 当社公表ニュース 「大阪製作所における火災について」 https://sumitomoelectric.com/jp/press/2025/05/prs069

以 上

(お問い合わせ先)

広報部 広報グループ TEL: 06-6220-4119 (大阪)

SUMITOMO ELECTRIC GROUP